

report engine

DA 25003

tanggal 1 september 2023

unit HM KM VIN



kondisi mekanisme valve



di temukan posisi mekanisme valve exhaust
cyl 2 tidak tertekan

melakukan pembongkaran mekanisme valve




kondisi nozzle cyl 2



kondisi cyl head



kondisi piston



piston cyl 1 dan 3 terdampak oleh serpihan yang ikut terhisap



kondisi linner cyl



kondisi patahan valve



kondisi piston cyl 2



kondisi engine blok dan cyl head



temuan area carter oil



