

	FORMULIR CEKLIS INSPEKSI TERENCANA				
Nama	EKO ARIANTO				
Jabatan	SECTION HEAD				
Dept	FLO				
Tanggal	2023-04-04 05:53:19				
Lokasi	Mess PPA BCP KUB				
Inspeksi					
Hal Yang Diperiksa	Standar	Baik	Kurang	N/A	Kode Bahaya
Struktur bangunan	Tidak ada keretakan/kerusakan pada dinding, jendela dan atap bangunan tidak bocor		✓		L
Panel Listrik, Kabel dan Peralatan listrik	Panel dilengkapi wiring diagram, face plate, emergency shut down, dan berwarna orange. Kabel dalam kondisi baik (tidak terkelupas, terbakar). Dilengkapi dengan KIP (Kartu Inspeksi Peralatan)	✓			M
Lantai	Lantai bersih, tidak ada kerusakan, tidak licin, dan kode warna sesuai (hijau:akses jalan kaki, Abu-abu: area penumpukan barang, merah:APAR, Orange:Area panel listrik)	✓			L
Ventilasi udara memadai	Tidak lembab, blower/ AC dalam kondisi berfungsi dengan baik	✓			L
Daerah Berjalan	Sesuai dengan kode warna dan tidak ada barang-barang menghalangi akses jalan khususnya jalur keluar/masuk	✓			L
Pencahayaan	Cukup Terang dan memenuhi standar (min 120 lux)	✓			L
Housekeeping	Bersih dan rapi serta penyimpanan barang sesuai tempatnya		✓		M
Kasur dan Perabotan (meja, kursi, lemari)	Penempatan tidak mengganggu akses jalan dan jumlahnya sesuai kebutuhan	✓			L
Rak sepatu dan helm	Tersedia rak sepatu dan helm bagi karyawan dan dalam keadaan baik dan bersih		✓		L
Kotak P3K	Terpasang 1 X first aid kit, tersedia isinya dan telah diinspeksi rutin		✓		L
Tersedia emergency alarm & sign Emergency Exit	Emergency Alarm terpasang berfungsi dengan baik dan sign "Emergency Exit" terlihat jelas		✓		L
Perlindungan & Pencegahan kebakaran	Tersedia APAR 1 X 4.5/6 Kg disetiap 25 meter		✓		L
Peta Evakuasi Darurat dan tempat berkumpul darurat (Muster point)	"Peta Evakuasi Darurat" terpasang di ruangan & Rambu "Berkumpul Darurat" terpasang diluar bangunan		✓		L
Air minum dan air bersih	Penempatan air minum tidak terkena sinar matahari dan air bersih yang digunakan tidak berbau tidak berwarna dan dilakukan pengujian air bersih berkala serta selalu terjaga kebersihannya	✓			L
Terdapat jadwal pemeliharaan dan checklist inspeksi	Dilakukan inspeksi secara rutin dan berkala (tertulis pada form)		✓		L
Toilet	Jumlah toilet sesuai dengan kebutuhan (min 1 per 15 karyawan) & dalam keadaan bersih dan dilengkapi Tersedia cermin, sabun cuci tangan/mandi, lap pengering/ tissue, gayung, tempat sampah.	✓			L
Tempat sampah	Tempat sampah tertutup dan dikosongkan teratur/ tidak overload	✓			L
Pemilihan dan penempatan sampah	Pemilihan sampah berdasarkan karakteristiknya antara organik dan anorganik dan dilengkapi label	✓			L
Penghijauan/ penanaman tanaman di area mess	Tertata dan terpelihara di sekeliling mess	✓			L
Drainase	Drainase mengalir dengan baik dan aliran tidak tersumbat	✓			L
Area parkir	Tersedia area parkir unit memadai berdasarkan jumlah unit dan lokasi area parkir rata	✓			L

Note : Housekeeping setelah selesai pekerjaan

